

項目照片說明:台北大學避雷針設備改善工程(施工前後)



說明:既有避雷針現況

107.10.03



說明: PDCE 避雷針固定角架施工現況

107.11.22

照片說明:台北大學避雷針設備改善工程(施工前後)



說明: PDCE 避雷針完成現況

107.11.22



說明: PDCE 避雷針完成現況

107.11.22

項目照片說明:台中火力發電廠新設 PDCE 避雷針



說明: 脫硫廢水場新設日本 PDCE 避雷針

108.11.22



說明: 脫硫廢水場新設日本 PDCE 避雷針

108.11.22